

嘉阳煤矿防尘喷淋系统日检记录

地点：洗选厂地面炭坝

2021 年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
1	1	是	正常	无	是	陈洪	
1	2	是	正常	无	是	陈洪	
1	3	是	正常	无	是	陈洪	
1	4	是	正常	无	是	陈洪	
1	5	是	正常	无	是	陈洪	
1	6	是	正常	无	是	陈洪	
1	7	是	正常	无	是	陈洪	
1	8	是	正常	无	是	陈洪	
1	9	是	无	无	是	陈洪	
1	10	是	无	无	是	陈洪	
1	11	是	无	无	是	陈洪	
1	12	是	无	无	是	陈洪	
1	13	是	无	无	是	陈洪	
1	14	是	无	无	是	陈洪	
1	15	是	无	无	是	陈洪	
1	16	是	无	无	是	陈洪	
1	17	是	无	无	是	陈洪	
1	18	是	无	无	是	陈洪	
1	19	是	无	无	是	陈洪	
1	20	是	无	无	是	陈洪	
1	21	是	无	无	是	陈洪	
1	22	是	无	无	是	陈洪	
1	23	是	无	无	是	陈洪	
1	24	是	无	无	是	陈洪	
1	25	是	无	无	是	陈洪	
1	26	是	无	无	是	陈洪	
1	27	是	无	无	是	陈洪	
1	28	是	无	无	是	陈洪	
1	29	是	无	无	是	陈洪	
1	30	是	无	无	是	陈洪	
1	31	是	无	无	是	陈洪	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统日检记录

地点：洗选厂地面炭坝

2021 年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
2	1	是	无	无	是	斜辉	
2	2	是	无	无	是	斜辉	
2	3	是	无	无	是	斜辉	
2	4	是	无	无	是	斜辉	
2	5	是	无	无	是	斜辉	
2	6	是	无	无	是	斜辉	
2	7	是	无	无	是	曾建	
2	8	是	无	无	是	曾建	
2	9	是	无	无	是	曾建	
2	10	是	无	无	是	曾建	
2	11	是	无	无	是	曾建	
2	12	是	无	无	是	刘达	
2	13	是	无	无	是	刘达	
2	14	是	无	无	是	刘达	
2	15	是	无	无	是	刘达	
2	16	是	无	无	是	刘达	
2	17	是	无	无	是	唐统军	
2	18	是	无	无	是	唐统军	
2	19	是	无	无	是	唐统军	
2	20	是	无	无	是	唐统军	
2	21	是	无	无	是	唐统军	
2	22	是	无	无	是	唐统军	
2	23	是	无	无	是	曾铁	
2	24	是	无	无	是	曾铁	
2	25	是	无	无	是	曾铁	
2	26	是	无	无	是	曾铁	
2	27	是	无	无	是	曾铁	
2	28	是	无	无	是	曾铁	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统日检记录

地点：洗选厂地面炭坝

2021年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
3	1	是	无	无	是	余华峰	
3	2	是	无	无	是	余华峰	
3	3	是	无	无	是	余华峰	
3	4	是	无	无	是	余华峰	
3	5	是	无	无	是	余华峰	
3	6	是	无	无	是	余华峰	
3	7	是	无	无	是	李达辉	
3	8	是	无	无	是	李达辉	
3	9	是	无	无	是	李达辉	
3	10	是	无	无	是	李达辉	
3	11	是	无	无	是	李达辉	
3	12	是	无	无	是	唐汉军	
3	13	是	无	无	是	唐汉军	
3	14	是	无	无	是	唐汉军	
3	15	是	无	无	是	唐汉军	
3	16	是	无	无	是	唐汉军	
3	17	是	无	无	是	黄建	
3	18	是	无	无	是	黄建	
3	19	是	无	无	是	黄建	
3	20	是	无	无	是	黄建	
3	21	是	无	无	是	陈洪	
3	22	是	无	无	是	陈洪	
3	23	是	无	无	是	陈洪	
3	24	是	无	无	是	陈洪	
3	25	是	无	无	是	陈洪	
3	26	是	无	无	是	陈洪	
3	27	是	无	无	是	陈洪	
3	28	是	无	无	是	陈洪	
3	29	是	无	无	是	陈洪	
3	30	是	无	无	是	陈洪	
3	31	是	无	无	是	陈洪	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统日检记录

地点: 洗选厂地面炭坝

2021年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
4	1	是	无	无	是	孙志辉	
4	2	是	无	无	是	孙志辉	
4	3	是	无	无	是	孙志辉	
4	4	是	无	无	是	孙志辉	
4	5	是	无	无	是	孙志辉	
4	6	是	无	无	是	孙志辉	
4	7	是	无	无	是	孙志辉	
4	8	是	无	无	是	孙志辉	
4	9	是	无	无	是	孙志辉	
4	10	是	无	无	是	孙志辉	
4	11	是	无	无	是	孙志辉	
4	12	是	无	无	是	孙志辉	
4	13	是	无	无	是	孙志辉	
4	14	是	无	无	是	孙志辉	
4	15	是	无	无	是	孙志辉	
4	16	是	无	无	是	孙志辉	
4	17	是	无	无	是	孙志辉	
4	18	是	无	无	是	孙志辉	
4	19	是	无	无	是	孙志辉	
4	20	是	无	无	是	孙志辉	
4	21	是	无	无	是	孙志辉	
4	22	是	无	无	是	孙志辉	
4	23	是	无	无	是	孙志辉	
4	24	是	无	无	是	孙志辉	
4	25	是	无	无	是	孙志辉	
4	26	是	无	无	是	孙志辉	
4	27	是	无	无	是	孙志辉	
4	28	是	无	无	是	孙志辉	
4	29	是	无	无	是	孙志辉	
4	30	是	无	无	是	孙志辉	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统日检记录

地点：洗选厂地面炭坝

2021年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
5	1	是	无	无	是	常建	
5	2	是	无	无	是	常建	
5	3	是	无	无	是	常建	
5	4	是	无	无	是	常建	
5	5	是	无	无	是	常建	
5	6	是	无	无	是	常建	
5	7	是	无	无	是	李达攀	
5	8	是	无	无	是	李达攀	
5	9	是	无	无	是	李达攀	
5	10	是	无	无	是	李达攀	
5	11	是	无	无	是	李达攀	
5	12	是	无	无	是	余年海	
5	13	是	无	无	是	余年海	
5	14	是	无	无	是	余年海	
5	15	是	无	无	是	余年海	
5	16	是	无	无	是	余年海	
5	17	是	无	无	是	陈波	
5	18	是	无	无	是	陈波	
5	19	是	无	无	是	陈波	
5	20	是	无	无	是	陈波	
5	21	是	无	无	是	陈波	
5	22	是	无	无	是	陈波	
5	23	是	无	无	是	陈波	
5	24	是	无	无	是	陈波	
5	25	是	无	无	是	陈波	
5	26	是	无	无	是	陈波	
5	27	是	无	无	是	陈波	
5	28	是	无	无	是	陈波	
5	29	是	无	无	是	陈波	
5	30	是	无	无	是	陈波	
5	31	是	无	无	是	陈波	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统日检记录

地点：洗选厂地面炭坝

2021年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
6	1	是	无	无	是	孙达攀	
6	2	是	无	无	是	孙达攀	
6	3	是	无	无	是	孙达攀	
6	4	是	无	无	是	孙达攀	
6	5	是	无	无	是	孙达攀	
6	6	是	无	无	是	孙达攀	
6	7	是	无	无	是	曾建	
6	8	是	无	无	是	曾建	
6	9	是	无	无	是	曾建	
6	10	是	无	无	是	曾建	
6	11	是	无	无	是	曾建	
6	12	是	无	无	是	曾建	
6	13	是	无	无	是	曾建	
6	14	是	无	无	是	曾建	
6	15	是	无	无	是	曾建	
6	16	是	无	无	是	曾建	
6	17	是	无	无	是	陈波	
6	18	是	无	无	是	陈波	
6	19	是	无	无	是	陈波	
6	20	是	无	无	是	陈波	
6	21	是	无	无	是	陈波	
6	22	是	无	无	是	陈波	
6	23	是	无	无	是	陈波	
6	24	是	无	无	是	陈波	
6	25	是	无	无	是	陈波	
6	26	是	无	无	是	陈波	
6	27	是	无	无	是	陈波	
6	28	是	无	无	是	陈波	
6	29	是	无	无	是	陈波	
6	30	是	无	无	是	陈波	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统日检记录

地点：洗选厂地面灾坝

2021年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
7	1	是	无	无	是	斜辉	
7	2	是	无	无	是	斜辉	
7	3	是	无	无	是	斜辉	
7	4	是	无	无	是	斜辉	
7	5	是	无	无	是	斜辉	
7	6	是	无	无	是	王达黎	
7	7	是	无	无	是	王达黎	
7	8	是	无	无	是	王达黎	
7	9	是	无	无	是	王达黎	
7	10	是	无	无	是	王达黎	
7	11	是	无	无	是	常建	
7	12	是	无	无	是	常建	
7	13	是	无	无	是	常建	
7	14	是	无	无	是	常建	
7	15	是	无	无	是	常建	
7	16	是	无	无	是	常建	
7	17	是	无	无	是	常建	
7	18	是	无	无	是	常建	
7	19	是	无	无	是	常建	
7	20	是	无	无	是	常建	
7	21	是	无	无	是	陈洪	
7	22	是	无	无	是	陈洪	
7	23	是	无	无	是	陈洪	
7	24	是	无	无	是	陈洪	
7	25	是	无	无	是	陈洪	
7	26	是	无	无	是	陈洪	
7	27	是	无	无	是	陈洪	
7	28	是	无	无	是	陈洪	
7	29	是	无	无	是	陈洪	
7	30	是	无	无	是	陈洪	
7	31	是	无	无	是	陈洪	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统日检记录

地点：洗选厂地面炭坝

2021年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
8	1	是	无	无	是	李达攀	
8	2	是	无	无	是	李达攀	
8	3	是	无	无	是	李达攀	
8	4	是	无	无	是	李达攀	
8	5	是	无	无	是	李达攀	
8	6	是	无	无	是	余华峰	
8	7	是	无	无	是	余华峰	
8	8	是	无	无	是	余华峰	
8	9	是	无	无	是	余华峰	
8	10	是	无	无	是	余华峰	
8	11	是	无	无	是	董统军	
8	12	是	无	无	是	董统军	
8	13	是	无	无	是	董统军	
8	14	是	无	无	是	董统军	
8	15	是	无	无	是	董统军	
8	16	是	无	无	是	董建	
8	17	是	无	无	是	董建	
8	18	是	无	无	是	董建	
8	19	是	无	无	是	董建	
8	20	是	无	无	是	董建	
8	21	是	无	无	是	陈洪	
8	22	是	无	无	是	陈洪	
8	23	是	无	无	是	陈洪	
8	24	是	无	无	是	陈洪	
8	25	是	无	无	是	陈洪	
8	26	是	无	无	是	陈洪	
8	27	是	无	无	是	陈洪	
8	28	是	无	无	是	李洪军	
8	29	是	无	无	是	李洪军	
8	30	是	无	无	是	李洪军	
8	31	是	无	无	是	李洪军	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统日检记录

地点：洗选厂地面炭坝

2021年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
9	1	是	无	无	是	李达攀	
9	2	是	无	无	是	李达攀	
9	3	是	无	无	是	李达攀	
9	4	是	无	无	是	李达攀	
9	5	是	无	无	是	李达攀	
9	6	是	无	无	是	李达攀	
9	7	是	无	无	是	李达攀	
9	8	是	无	无	是	李达攀	
9	9	是	无	无	是	李达攀	
9	10	是	无	无	是	李达攀	
9	11	是	无	无	是	李达攀	
9	12	是	无	无	是	李达攀	
9	13	是	无	无	是	李达攀	
9	14	是	无	无	是	李达攀	
9	15	是	无	无	是	李达攀	
9	16	是	无	无	是	李达攀	
9	17	是	无	无	是	李达攀	
9	18	是	无	无	是	李达攀	
9	19	是	无	无	是	李达攀	
9	20	是	无	无	是	李达攀	
9	21	是	无	无	是	李达攀	
9	22	是	无	无	是	李达攀	
9	23	是	无	无	是	李达攀	
9	24	是	无	无	是	李达攀	
9	25	是	无	无	是	李达攀	
9	26	是	无	无	是	李达攀	
9	27	是	无	无	是	李达攀	
9	28	是	无	无	是	李达攀	
9	29	是	无	无	是	李达攀	
9	30	是	无	无	是	李达攀	



扫描全能王 创建

地点：洗选厂地面炭坝

2021年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
10	1	是	无	无	是	常建	
10	2	是	无	无	是	常建	
10	3	是	无	无	是	常建	
10	4	是	无	无	是	常建	
10	5	是	无	无	是	常建	
10	6	是	无	无	是	李廷芳	
10	7	是	无	无	是	李廷芳	
10	8	是	无	无	是	李廷芳	
10	9	是	无	无	是	李廷芳	
10	10	是	无	无	是	李廷芳	
10	11	是	无	无	是	陈洪	
10	12	是	无	无	是	陈洪	
10	13	是	无	无	是	陈洪	
10	14	是	无	无	是	陈洪	
10	15	是	无	无	是	陈洪	
10	16	是	无	无	是	陈洪	
10	17	是	无	无	是	陈洪	
10	18	是	无	无	是	陈洪	
10	19	是	无	无	是	陈洪	
10	20	是	无	无	是	陈洪	
10	21	是	无	无	是	余华锋	
10	22	是	无	无	是	余华锋	
10	23	是	无	无	是	余华锋	
10	24	是	无	无	是	余华锋	
10	25	是	无	无	是	余华锋	
10	26	是	无	无	是	董洪军	
10	27	是	无	无	是	董洪军	
10	28	是	无	无	是	董洪军	
10	29	是	无	无	是	董洪军	
10	30	是	无	无	是	董洪军	
10	31	是	无	无	是	董洪军	



嘉阳煤矿防尘喷淋系统日检记录

地点：洗选厂地面炭坝

2021年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
11	1	是	无	无	是	王攀	
11	2	是	无	无	是	王攀	
11	3	是	无	无	是	王攀	
11	4	是	无	无	是	王攀	
11	5	是	无	无	是	王攀	
11	6	是	无	无	是	王攀	
11	7	是	无	无	是	王攀	
11	8	是	无	无	是	王攀	
11	9	是	无	无	是	王攀	
11	10	是	无	无	是	王攀	
11	11	是	无	无	是	王攀	
11	12	是	无	无	是	王攀	
11	13	是	无	无	是	王攀	
11	14	是	无	无	是	王攀	
11	15	是	无	无	是	王攀	
11	16	是	无	无	是	王攀	
11	17	是	无	无	是	王攀	
11	18	是	无	无	是	王攀	
11	19	是	无	无	是	王攀	
11	20	是	无	无	是	王攀	
11	21	是	无	无	是	王攀	
11	22	是	无	无	是	王攀	
11	23	是	无	无	是	王攀	
11	24	是	无	无	是	王攀	
11	25	是	无	无	是	王攀	
11	26	是	无	无	是	王攀	
11	27	是	无	无	是	王攀	
11	28	是	无	无	是	王攀	
11	29	是	无	无	是	王攀	
11	30	是	无	无	是	王攀	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统日检记录

地点：洗选厂地面炭坝

2022/年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
12	1	是	无	无	是	斜辉	
12	2	是	无	无	是	斜辉	
12	3	是	无	无	是	斜辉	
12	4	是	无	无	是	斜辉	
12	5	是	无	无	是	斜辉	
12	6	是	无	无	是	斜辉	
12	7	是	无	无	是	斜辉	
12	8	是	无	无	是	斜辉	
12	9	是	无	无	是	斜辉	
12	10	是	无	无	是	斜辉	
12	11	是	无	无	是	斜辉	
12	12	是	无	无	是	斜辉	
12	13	是	无	无	是	斜辉	
12	14	是	无	无	是	斜辉	
12	15	是	无	无	是	斜辉	
12	16	是	无	无	是	斜辉	
12	17	是	无	无	是	斜辉	
12	18	是	无	无	是	斜辉	
12	19	是	无	无	是	斜辉	
12	20	是	无	无	是	斜辉	
12	21	是	无	无	是	斜辉	
12	22	是	无	无	是	斜辉	
12	23	是	无	无	是	斜辉	
12	24	是	无	无	是	斜辉	
12	25	是	无	无	是	斜辉	
12	26	是	无	无	是	斜辉	
12	27	是	无	无	是	斜辉	
12	28	是	无	无	是	斜辉	
12	29	是	无	无	是	斜辉	
12	30	是	无	无	是	斜辉	
12	13	是	无	无	是	斜辉	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统运行记录

地点：洗选厂地面炭坝

2024 年		喷淋系统 是否开启	喷淋系统 运行情况	喷淋系统 有无异常	喷淋水质是 否符合要求	巡查人员	备注
月	日						
1	1	是	正常	无	是	陈洪	
1	2	是	正常	无	是	陈洪	
1	3	是	正常	无	是	陈洪	
1	4	是	正常	无	是	余启军	
1	5	是	正常	无	是	余启军	
1	6	是	正常	无	是	余启军	
1	7	是	正常	无	是	余启军	
1	8	是	正常	无	是	余启军	
1	9	是	正常	无	是	余启军	
1	10	是	正常	无	是	陈洪	
1	11	是	正常	无	是	陈洪	
1	12	是	正常	无	是	陈洪	
1	13	是	正常	无	是	陈洪	
1	14	是	正常	无	是	陈洪	
1	15	是	正常	无	是	余华峰	
1	16	是	正常	无	是	余华峰	
1	17	是	正常	无	是	余华峰	
1	18	是	正常	无	是	余华峰	
1	19	是	正常	无	是	余华峰	
1	20	是	正常	无	是	曹建	
1	21	是	正常	无	是	曹建	
1	22	是	正常	无	是	曹建	
1	23	是	正常	无	是	曹建	
1	24	是	正常	无	是	曹建	
1	25	是	正常	无	是	宋兴国	
1	26	是	正常	无	是	宋兴国	
1	27	是	正常	无	是	宋兴国	
1	28	是	正常	无	是	宋兴国	
1	29	是	正常	无	是	宋兴国	
1	30	是	正常	无	是	郑富强	
1	31	是	正常	无	是	郑富强	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统运行记录

地点: 洗选厂地面炭坝

2021 年		喷淋系统 是否开启	喷淋系统 运行情况	喷淋系统 有无异常	喷淋水质是 否符合要求	巡查人员	备注
2	1	是	正常	无	是	解富强	
2	2	是	正常	无	是	解富强	
2	3	是	正常	无	是	解富强	
2	4	是	正常	无	是	解富强	
2	5	是	正常	无	是	陈洪	
2	6	是	正常	无	是	陈洪	
2	7	是	正常	无	是	陈洪	
2	8	是	正常	无	是	陈洪	
2	9	是	正常	无	是	陈洪	
2	10	是	正常	无	是	宋兴田	
2	11	是	正常	无	是	何乾坤	
2	12	是	正常	无	是	何乾坤	
2	13	是	正常	无	是	何乾坤	
2	14	是	正常	无	是	何乾坤	
2	15	是	正常	无	是	何乾坤	
2	16	是	正常	无	是	易铁君	
2	17	是	正常	无	是	易铁君	
2	18	是	正常	无	是	易铁君	
2	19	是	正常	无	是	易铁君	
2	20						
2	21						
2	22						
2	23						
2	24						
2	25						
2	26						
2	27						
2	28						



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统运行记录

地点：洗选厂地面炭坝

2021年		喷淋系统是否开启	喷淋系统运行情况	喷淋系统有无异常	喷淋水质是否符合要求	巡查人员	备注
月	日						
3	1	是	正常	无	是	赵志攀	
3	2	是	正常	无	是	赵志攀	
3	3	是	正常	无	是	赵志攀	
3	4	是	正常	无	是	赵志攀	
3	5	是	正常	无	是	赵志攀	
3	6	是	正常	无	是	康统军	
3	7	是	正常	无	是	康统军	
3	8	是	正常	无	是	康统军	
3	9	是	正常	无	是	康统军	
3	10	是	正常	无	是	康统军	
3	11	是	正常	无	是	李星	
3	12	是	正常	无	是	李星	
3	13	是	正常	无	是	陈洪	
3	14	是	正常	无	是	陈洪	
3	15	是	正常	无	是	陈洪	
3	16	是	正常	无	是	余红军	
3	17	是	正常	无	是	余红军	
3	18	是	正常	无	是	余红军	
3	19	是	正常	无	是	余红军	
3	20	是	正常	无	是	余红军	
3	21	是	正常	无	是	余红军	
3	22	是	正常	无	是	宋兴国	
3	23	是	正常	无	是	宋兴国	
3	24	是	正常	无	是	曹建	
3	25	是	正常	无	是	曹建	
3	26	是	正常	无	是	曹建	
3	27	是	正常	无	是	曹建	
3	28	是	正常	无	是	曹建	
3	29	是	正常	无	是	刘芳	
3	30	是	正常	无	是	刘芳	
3	31	是	正常	无	是	刘芳	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统运行记录

地点：洗选厂地面炭坝

2021年		喷淋系统是否开启	喷淋系统运行情况	喷淋系统有无异常	喷淋水质是否符合要求	巡查人员	备注
月	日						
4	1	是	正常	无	是	江茹	
4	2	是	正常	无	是	江茹	
4	3	是	正常	无	是	江茹	
4	4	是	正常	无	是	江茹	
4	5	是	正常	无	是	宋兴国	
4	6	是	正常	无	是	宋兴国	
4	7	是	正常	无	是	黄建	
4	8	是	正常	无	是	宋兴国	
4	9	是	正常	无	是	宋兴国	
4	10	是	正常	无	是	黄建	
4	11	是	正常	无	是	黄建	
4	12	是	正常	无	是	何乾坤	
4	13	是	正常	无	是	何乾坤	
4	14	是	正常	无	是	何乾坤	
4	15	是	正常	无	是	何乾坤	
4	16	是	正常	无	是	何乾坤	
4	17	是	正常	无	是	唐统军	
4	18	是	正常	无	是	唐统军	
4	19	是	正常	无	是	唐统军	
4	20	是	正常	无	是	唐统军	
4	21	是	正常	无	是	唐统军	
4	22	是	正常	无	是	陈洪	
4	23	是	正常	无	是	陈洪	
4	24	是	正常	无	是	陈洪	
4	25	是	正常	无	是	陈洪	
4	26	是	正常	无	是	陈洪	
4	27	是	正常	无	是	余忠军	
4	28	是	正常	无	是	余忠军	
4	29	是	正常	无	是	余忠军	
4	30	是	正常	无	是	余忠军	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统运行记录

地点：洗选厂地面炭坝

2021年		喷淋系统 是否开启	喷淋系统 运行情况	喷淋系统 有无异常	喷淋水质是 否符合要求	巡查人员	备注
5	1	是	正常	无	是	唐统军	
5	2	是	正常	无	是	唐统军	
5	3	是	正常	无	是	唐统军	
5	4	是	正常	无	是	唐统军	
5	5	是	正常	无	是	唐统军	
5	6	是	正常	无	是	唐统军	
5	7	是	正常	无	是	唐统军	
5	8	是	正常	无	是	唐统军	
5	9	是	正常	无	是	陈洪	
5	10	是	正常	无	是	陈洪	
5	11	是	正常	无	是	李强	
5	12	是	正常	无	是	李强	
5	13	是	正常	无	是	管建	
5	14	是	正常	无	是	管建	
5	15	是	正常	无	是	管建	
5	16	是	正常	无	是	管建	
5	17	是	正常	无	是	赵志军	
5	18	是	正常	无	是	赵志军	
5	19	是	正常	无	是	赵志军	
5	20	是	正常	无	是	赵志军	
5	21	是	正常	无	是	邱富强	
5	22	是	正常	无	是	邱富强	
5	23	是	正常	无	是	邱富强	
5	24	是	正常	无	是	陈洪	
5	25	是	正常	无	是	陈洪	
5	26	是	正常	无	是	刘芳	
5	28	是	正常	无	是	刘芳	
5	29	是	正常	无	是	刘芳	
5	30	是	正常	无	是	江燕	
5	31	是	正常	无	是	江燕	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统运行记录

地点：洗选厂地面炭坝

2021年		喷淋系统 是否开启	喷淋系统 运行情况	喷淋系统 有无异常	喷淋水质是 否符合要求	巡查人员	备注
6	1	是	正常	无	是	李星	
6	2	是	正常	无	是	宋兴国	
6	3	是	正常	无	是	李星	
6	4	是	正常	无	是	李星	
6	5	是	正常	无	是	余启军	
6	6	是	正常	无	是	余启军	
6	7	是	正常	无	是	江茹	
6	8	是	正常	无	是	李星	
6	9	是	正常	无	是	李星	
6	10	是	正常	无	是	李星	
6	11	是	正常	无	是	江茹	
6	12	是	正常	无	是	江茹	
6	13	是	正常	无	是	江茹	
6	14	是	正常	无	是	江茹	
6	15	是	正常	无	是	何乾坤	
6	16	是	正常	无	是	陈洪	
6	17	是	正常	无	是	陈洪	
6	18	是	正常	无	是	陈洪	
6	19	是	正常	无	是	邱富强	
6	20	是	正常	无	是	赵志攀	
6	21	是	正常	无	是	宋兴国	
6	22	是	正常	无	是	李星	
6	23	是	正常	无	是	宋兴国	
6	24	是	正常	无	是	陈洪	
6	25	是	正常	无	是	李星	
6	26	是	正常	无	是	余启军	
6	27	是	正常	无	是	陈洪	
6	28	是	正常	无	是	唐晓军	
6	29	是	正常	无	是	邱富强	
6	30	是	正常	无	是	宋兴国	
		是	正常	无	是	李星	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统运行记录

地点：洗选厂地面炭坝

2021年		喷淋系统 是否开启	喷淋系统 运行情况	喷淋系统 有无异常	喷淋水质是 否符合要求	巡查人员	备注
月	日						
7	1	是	正常	无	是	刘芳	
7	2	是	正常	无	是	刘芳	
7	3	是	正常	无	是	刘芳	
7	4	是	正常	无	是	曹建	
7	5	是	正常	无	是	曹建	
7	6	是	正常	无	是	徐军	
7	7	是	正常	无	是	李星	
7	8	是	正常	无	是	曹建	
7	9	是	正常	无	是	徐军	
7	10	是	正常	无	是	余华峰	
7	11	是	正常	无	是	邱富强	
7	12	是	正常	无	是	宋兴因	
7	13	是	正常	无	是	李星	
7	14	是	正常	无	是	江茹	
7	15	是	正常	无	是	江茹	
7	16	是	正常	无	是	曹建	
7	17	是	正常	无	是	何乾坤	
7	18	是	正常	无	是	陈洪	
7	19	是	正常	无	是	陈洪	
7	20	是	正常	无	是	刘芳	
7	21	是	正常	无	是	刘芳	
7	22	是	正常	无	是	余华峰	
7	23	是	正常	无	是	余华峰	
7	24	是	正常	无	是	何乾坤	
7	25	是	正常	无	是	宋兴因	
7	26	是	正常	无	是	李星	
7	27	是	正常	无	是	邱富强	
7	28	是	正常	无	是	曹建	
7	29	是	正常	无	是	赵志攀	
7	30	是	正常	无	是	赵志攀	
7	31	是	正常	无	是	余华峰	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统运行记录

地点：洗选厂地面炭坝

2021年		喷淋系统 是否开启	喷淋系统 运行情况	喷淋系统 有无异常	喷淋水质是 否符合要求	巡查人员	备注
月	日						
8	1	是	正常	无	是	李建	
8	2	是	正常	无	是	李建	
8	3	是	正常	无	是	宋兴国	
8	4	是	正常	无	是	余启军	
8	5	是	正常	无	是	余启军	
8	6	是	正常	无	是	刘芳	
8	7	是	正常	无	是	邱富强	
8	8	是	正常	无	是	陈洪	
8	9	是	正常	无	是	陈洪	
8	10	是	正常	无	是	刘芳	
8	11	是	正常	无	是	宋兴国	
8	12	是	正常	无	是	宋兴国	
8	13	是	正常	无	是	曹建	
8	14	是	正常	无	是	曹建	
8	15	是	正常	无	是	曹建	
8	16	是	正常	无	是	詹统军	
8	17	是	正常	无	是	詹统军	
8	18	是	正常	无	是	李星	
8	19	是	正常	无	是	李星	
8	20	是	正常	无	是	詹华峰	
8	21	是	正常	无	是	詹华峰	
8	22	是	正常	无	是	詹华峰	
8	23	是	正常	无	是	詹华峰	
8	24	是	正常	无	是	邱富强	
8	25	是	正常	无	是	邱富强	
8	26	是	正常	无	是	邱富强	
8	27	是	正常	无	是	詹华峰	
8	28	是	正常	无	是	詹华峰	
8	29	是	正常	无	是	詹华峰	
8	30	是	正常	无	是	詹华峰	
8	31	是	正常	无	是	李星	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统运行记录

地点：洗选厂地面炭坝

2021	年		喷淋系统 是否开启	喷淋系统 运行情况	喷淋系统 有无异常	喷淋水质是 否符合要求	巡查人员	备注
	月	日						
9	1		是	正常	无	是	陈洪	
9	2		是	正常	无	是	陈洪	
9	3		是	正常	无	是	陈洪	
9	4		是	正常	无	是	何乾坤	
9	5		是	正常	无	是	何乾坤	
9	6		是	正常	无	是	何乾坤	
9	7		是	正常	无	是	江洪	
9	8		是	正常	无	是	江洪	
9	9		是	正常	无	是	江洪	
9	10		是	正常	无	是	康统军	
9	11		是	正常	无	是	康统军	
9	12		是	正常	无	是	康统军	
9	13		是	正常	无	是	赵亮	
9	14		是	正常	无	是	赵亮	
9	15		是	正常	无	是	赵亮	
9	16		是	正常	无	是	赵亮	
9	17		是	正常	无	是	赵亮	
9	18		是	正常	无	是	赵亮	
9	19		是	正常	无	是	康统军	
9	20		是	正常	无	是	康统军	
9	21		是	正常	无	是	康统军	
9	22		是	正常	无	是	康统军	
9	23		是	正常	无	是	康统军	
9	24		是	正常	无	是	康统军	
9	25		是	正常	无	是	康统军	
9	26		是	正常	无	是	康统军	
9	27		是	正常	无	是	康统军	
9	28		是	正常	无	是	康统军	
9	29		是	正常	无	是	刘芳	
9	30		是	正常	无	是	刘芳	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统运行记录

地点：洗选厂地面炭坝

2021年		喷淋系统 是否开启	喷淋系统 运行情况	喷淋系统 有无异常	喷淋水质是 否符合要求	巡查人员	备注
10	1	是	正常	无	是	陈洪	
10	2	是	正常	无	是	陈洪	
10	3	是	正常	无	是	陈洪	
10	4	是	正常	无	是	陈洪	
10	5	是	正常	无	是	陈洪	
10	6	是	正常	无	是	袁秋	
10	7	是	正常	无	是	袁秋	
10	8	是	正常	无	是	袁秋	
10	9	是	正常	无	是	袁秋	
10	10	是	正常	无	是	钟富强	
10	11	是	正常	无	是	钟富强	
10	12	是	正常	无	是	钟富强	
10	13	是	正常	无	是	钟富强	
10	14	是	正常	无	是	陈洪	
10	15	是	正常	无	是	陈洪	
10	16	是	正常	无	是	李星	
10	17	是	正常	无	是	李星	
10	18	是	正常	无	是	李星	
10	19	是	正常	无	是	何乾坤	
10	20	是	正常	无	是	何乾坤	
10	21	是	正常	无	是	赵志军	
10	22	是	正常	无	是	赵志军	
10	23	是	正常	无	是	赵志军	
10	24	是	正常	无	是	刘芳	
10	25	是	正常	无	是	刘芳	
10	26	是	正常	无	是	刘芳	
10	27	是	正常	无	是	康强	
10	28	是	正常	无	是	康强	
10	29	是	正常	无	是	康强	
10	30	是	正常	无	是	康强	
10	31	是	正常	无	是	康强	



扫描全能王 创建

2021年		喷淋系统 是否开启	喷淋系统 运行情况	喷淋系统 有无异常	喷淋水质是 否符合要求	巡查人员	备注
11	1	是	正常	无	是	宋兴国	
11	2	是	正常	无	是	曾建	
11	3	是	正常	无	是	曾建	
11	4	是	正常	无	是	曾建	
11	5	是	正常	无	是	宋兴国	
11	6	是	正常	无	是	李星	
11	7	是	正常	无	是	李星	
11	8	是	正常	无	是	刘芳	
11	9	是	正常	无	是	刘芳	
11	10	是	正常	无	是	刘芳	
11	11	是	正常	无	是	袁统军	
11	12	是	正常	无	是	袁统军	
11	13	是	正常	无	是	袁统军	
11	14	是	正常	无	是	袁华峰	
11	15	是	正常	无	是	袁华峰	
11	16	是	正常	无	是	袁华峰	
11	17	是	正常	无	是	袁华峰	
11	18	是	正常	无	是	邱富强	
11	19	是	正常	无	是	邱富强	
11	20	是	正常	无	是	邱富强	
11	21	是	正常	无	是	邱富强	
11	22	是	正常	无	是	陈洪	
11	23	是	正常	无	是	陈洪	
11	24	是	正常	无	是	陈洪	
11	25	是	正常	无	是	陈洪	
11	26	是	正常	无	是	江茹	
11	27	是	正常	无	是	江茹	
11	28	是	正常	无	是	赵志攀	
11	29	是	正常	无	是	赵志攀	
11	30	是	正常	无	是	赵志攀	



嘉阳煤矿防尘喷淋系统运行记录

地点：洗选厂地面炭坝

2021年		喷淋系统 是否开启	喷淋系统 运行情况	喷淋系统 有无异常	喷淋水质是 否符合要求	巡查人员	备注
12	1	是	正常	无	是	宋兴田	
12	2	是	正常	无	是	宋兴田	
12	3	是	正常	无	是	宋兴田	
12	4	是	正常	无	是	李星	
12	5	是	正常	无	是	李星	
12	6	是	正常	无	是	唐统军	
12	7	是	正常	无	是	唐统军	
12	8	是	正常	无	是	唐统军	
12	9	是	正常	无	是	余建军	
12	10	是	正常	无	是	余建军	
12	11	是	正常	无	是	余建军	
12	12	是	正常	无	是	姜建	
12	13	是	正常	无	是	姜建	
12	14	是	正常	无	是	陈洪	
12	15	是	正常	无	是	陈洪	
12	16	是	正常	无	是	陈洪	
12	17	是	正常	无	是	刘芳	
12	18	是	正常	无	是	江苑	
12	19	是	正常	无	是	余华峰	
12	20	是	正常	无	是	余华峰	
12	21	是	正常	无	是	余华峰	
12	22	是	正常	无	是	赵志军	
12	23	是	正常	无	是	赵志军	
12	24	是	正常	无	是	何乾坤	
12	25	是	正常	无	是	何乾坤	
12	26	是	正常	无	是	何乾坤	
12	27	是	正常	无	是	何乾坤	
12	28	是	正常	无	是	何乾坤	
12	29	是	正常	无	是	宋兴田	
12	30	是	正常	无	是	宋兴田	
12	31	是	正常	无	是	李星	



扫描全能王 创建