

嘉阳煤矿防尘喷淋系统运行记录

地点：洗选厂地面风选车间

2021 年		喷淋系统 是否开启	喷淋系统 运行情况	喷淋系统 有无异常	喷淋水质是 否符合要求	巡查人员	备注
月	日						
1	1	是	正常	无	是	陈江杨	
	2	是	正常	无	是	陈江杨	
	3	是	正常	无	是	陈江杨	
	4	是	正常	无	是	陈江杨	
	5	是	正常	无	是	陈江杨	
	6	是	正常	无	是	陈江杨	
	7	是	正常	无	是	陈江杨	
	8	是	正常	无	是	陈江杨	
	9	是	正常	无	是	陈江杨	
	10	是	正常	无	是	陈江杨	
	11	是	正常	无	是	陈江杨	
	12	是	正常	无	是	陈江杨	
	13	是	正常	无	是	陈江杨	
	14	是	正常	无	是	陈江杨	
	15	是	正常	无	是	陈江杨	
	16	是	正常	无	是	陈江杨	
	17	是	正常	无	是	陈江杨	
	18	是	正常	无	是	陈江杨	
	19	是	正常	无	是	陈江杨	
	20	是	正常	无	是	陈江杨	
	21	是	正常	无	是	陈江杨	
	22	是	正常	无	是	陈江杨	
	23	是	正常	无	是	陈江杨	
	24	是	正常	无	是	陈江杨	
	25	是	正常	无	是	陈江杨	
	26	是	正常	无	是	陈江杨	
	27	是	正常	无	是	陈江杨	
	28	是	正常	无	是	陈江杨	
	29	是	正常	无	是	陈江杨	
	30	是	正常	无	是	陈江杨	
	31	是	正常	无	是	陈江杨	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统运行记录

地点：洗选厂地面风选车间

2021年		喷淋系统 是否开启	喷淋系统 运行情况	喷淋系统 有无异常	喷淋水质是 否符合要求	巡查人员	备注
2	1	是	正常	无	是	王勇	
2	2	是	正常	无	是	王勇	
2	3	是	正常	无	是	王勇	
2	4	是	正常	无	是	王勇	
2	5	是	正常	无	是	王勇	
2	6	是	正常	无	是	祝勇	
2	7	是	正常	无	是	祝勇	
2	8	是	正常	无	是	祝勇	
2	9						春节检修
2	10						———
2	11						———
2	12						———
2	13						———
2	14						———
2	15						———
2	16						———
2	17						———
2	18						———
2	19						———
2	20						———
2	21						———
2	22	是	正常	无	是	张忠义	
2	23	是	正常	无	是	张忠义	
2	24	是	正常	无	是	张忠义	
2	25	是	正常	无	是	张忠义	
2	26	是	正常	无	是	张忠义	
2	27	是	正常	无	是	张忠义	
2	28	是	正常	无	是	张忠义	



扫描全能王 创建

地点：洗选厂地面风选车间

2021 年		喷淋系统 是否开启	喷淋系统 运行情况	喷淋系统 有无异常	喷淋水质是 否符合要求	巡查人员	备注
3	1	是	正常	无	是	孙力	
	2	是	正常	无	是	孙力	
	3	是	正常	无	是	孙力	
	4	是	正常	无	是	孙力	
	5	是	正常	无	是	孙力	
	6	是	正常	无	是	孙力	
	7	是	正常	无	是	孙力	
	8	是	正常	无	是	孙力	
	9	是	正常	无	是	孙力	
	10	是	正常	无	是	孙力	
	11	是	正常	无	是	孙力	
	12	是	正常	无	是	孙力	
	13	是	正常	无	是	孙力	
	14	是	正常	无	是	孙力	
	15	是	正常	无	是	孙力	
	16	是	正常	无	是	孙力	
	17	是	正常	无	是	孙力	
	18	是	正常	无	是	孙力	
	19	是	正常	无	是	孙力	
	20	是	正常	无	是	孙力	
	21	是	正常	无	是	孙力	
	22	是	正常	无	是	孙力	
	23	是	正常	无	是	孙力	
	24	是	正常	无	是	孙力	
	25	是	正常	无	是	孙力	
	26	是	正常	无	是	孙力	
	27	是	正常	无	是	孙力	
	28	是	正常	无	是	孙力	
	29	是	正常	无	是	孙力	
	30	是	正常	无	是	孙力	
	31	是	正常	无	是	孙力	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿 防尘喷淋系统运行记录

地点：洗选厂地面风选车间

2021年		喷淋系统 是否开启	喷淋系统 运行情况	喷淋系统 有无异常	喷淋水质是 否符合要求	巡查人员	备注
月	日						
4	1	是	正常	无	是	祝勇	
	2	是	正常	无	是	祝勇	
	3	是	正常	无	是	祝勇	
	4	是	正常	无	是	祝勇	
	5	是	正常	无	是	余峰	
	6	是	正常	无	是	余峰	
	7	是	正常	无	是	余峰	
	8	是	正常	无	是	余峰	
	9	是	正常	无	是	余峰	
	10	是	正常	无	是	余峰	
	11	是	正常	无	是	余峰	
	12	是	正常	无	是	王强	
	13	是	正常	无	是	王强	
	14	是	正常	无	是	王强	
	15	是	正常	无	是	王强	
	16	是	正常	无	是	王强	
	17	是	正常	无	是	王强	
	18	是	正常	无	是	王强	
	19	是	正常	无	是	张思义	
	20	是	正常	无	是	张思义	
	21	是	正常	无	是	张思义	
	22	是	正常	无	是	张思义	
	23	是	正常	无	是	张思义	
	24	是	正常	无	是	张思义	
	25	是	正常	无	是	张思义	
	26	是	正常	无	是	祝勇	
	27	是	正常	无	是	祝勇	
	28	是	正常	无	是	祝勇	
	29	是	正常	无	是	祝勇	
	30	是	正常	无	是	祝勇	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿 防尘喷淋系统运行记录

地点: 洗选厂地面风选车间

2021 年		喷淋系统 是否开启	喷淋系统 运行情况	喷淋系统 有无异常	喷淋水质是 否符合要求	巡查人员	备注
月	日						
5	1	是	正常	无	是	杨万	
	2	是	正常	无	是	杨万	
	3	是	正常	无	是	杨万	
	4	是	正常	无	是	杨万	
	5	是	正常	无	是	杨万	
	6	是	正常	无	是	何晓飞	
	7	是	正常	无	是	何晓飞	
	8	是	正常	无	是	杨万	
	9	是	正常	无	是	杨万	
	10	是	正常	无	是	杨万	
	11	是	正常	无	是	杨万	
	12	是	正常	无	是	杨万	
	13	是	正常	无	是	杨万	
	14	是	正常	无	是	杨万	
	15	是	正常	无	是	何晓飞	
	16	是	正常	无	是	何晓飞	
	17	是	正常	无	是	杨万	
	18	是	正常	无	是	杨万	
	19	是	正常	无	是	杨万	
	20	是	正常	无	是	何晓飞	
	21	是	正常	无	是	何晓飞	
	22	是	正常	无	是	杨万	
	23	是	正常	无	是	杨万	
	24	是	正常	无	是	杨万	
	25	是	正常	无	是	杨万	
	26	是	正常	无	是	杨万	
	27	是	正常	无	是	何晓飞	
	28	是	正常	无	是	何晓飞	
	29	是	正常	无	是	杨万	
	30	是	正常	无	是	杨万	
	31	是	正常		是	杨万	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿 防尘喷淋系统运行记录

地点：洗选厂地面风选车间

2021年		喷淋系统 是否开启	喷淋系统 运行情况	喷淋系统 有无异常	喷淋水质是 否符合要求	巡查人员	备注
月	日						
6	1	是	正常	无	是	王勇	
	2	是	正常	无	是	王勇	
	3	是	正常	无	是	王勇	
	4	是	正常	无	是	王勇	
	5	是	正常	无	是	王勇	
	6	是	正常	无	是	王勇	
	7	是	正常	无	是	王勇	
	8	是	正常	无	是	余峰	
	9	是	正常	无	是	余峰	
	10	是	正常	无	是	余峰	
	11	是	正常	无	是	余峰	
	12	是	正常	无	是	余峰	
	13	是	正常	无	是	余峰	
	14	是	正常	无	是	余峰	
	15	是	正常	无	是	王强	
	16	是	正常	无	是	王强	
	17	是	正常	无	是	王强	
	18	是	正常	无	是	王强	
	19	是	正常	无	是	王强	
	20	是	正常	无	是	王强	
	21	是	正常	无	是	王强	
	22	是	正常	无	是	张思义	
	23	是	正常	无	是	张思义	
	24	是	正常	无	是	张思义	
	25	是	正常	无	是	张思义	
	26	是	正常	无	是	张思义	
	27	是	正常	无	是	张思义	
	28	是	正常	无	是	张思义	
	29	是	正常	无	是	张思义	
	30	是	正常	无	是	张思义	



扫描全能王 创建

地点：洗选厂地面风选车间

2021 年		喷淋系统 是否开启	喷淋系统 运行情况	喷淋系统 有无异常	喷淋水质是 否符合要求	巡查人员	备注
月	日						
7	1	是	正常	无	是	孙方	
	2	是	正常	无	是	孙方	
	3	是	正常	无	是	孙方	
	4	是	正常	无	是	孙方	
	5	是	正常	无	是	孙方	
	6	是	正常	无	是	孙方	
	7	是	正常	无	是	孙方	
	8	是	正常	无	是	孙方	
	9	是	正常	无	是	孙方	
	10	是	正常	无	是	孙方	
	11	是	正常	无	是	孙方	
	12	是	正常	无	是	孙方	
	13	是	正常	无	是	孙方	
	14	是	正常	无	是	孙方	
	15	是	正常	无	是	孙方	
	16	是	正常	无	是	孙方	
	17	是	正常	无	是	孙方	
	18	是	正常	无	是	孙方	
	19	是	正常	无	是	孙方	
	20	是	正常	无	是	孙方	
	21	是	正常	无	是	孙方	
	22	是	正常	无	是	孙方	
	23	是	正常	无	是	孙方	
	24	是	正常	无	是	孙方	
	25	是	正常	无	是	孙方	
	26	是	正常	无	是	孙方	
	27	是	正常	无	是	孙方	
	28	是	正常	无	是	孙方	
	29	是	正常	无	是	孙方	
	30	是	正常	无	是	孙方	
	31	是	正常	无	是	孙方	



嘉阳煤矿 防尘喷淋系统运行记录

地点: 洗选厂地面风选车间

2021年		喷淋系统 是否开启	喷淋系统 运行情况	喷淋系统 有无异常	喷淋水质是 否符合要求	巡查人员	备注
月	日						
8	1	是	正常	无	是	张思义	
	2	是	正常	无	是	张思义	
	3	是	正常	无	是	张思义	
	4	是	正常	无	是	张思义	
	5	是	正常	无	是	张思义	
	6	是	正常	无	是	张思义	
	7	是	正常	无	是	张思义	
	8	是	正常	无	是	余峰	
	9	是	正常	无	是	余峰	
	10	是	正常	无	是	余峰	
	11	是	正常	无	是	余峰	
	12	是	正常	无	是	余峰	
	13	是	正常	无	是	余峰	
	14	是	正常	无	是	余峰	
	15	是	正常	无	是	王强	
	16	是	正常	无	是	王强	
	17	是	正常	无	是	王强	
	18	是	正常	无	是	王强	
	19	是	正常	无	是	王强	
	20	是	正常	无	是	王强	
	21	是	正常	无	是	王强	
	22	是	正常	无	是	杨勤文	
	23	是	正常	无	是	杨勤文	
	24	是	正常	无	是	杨勤文	
	25	是	正常	无	是	杨勤文	
	26	是	正常	无	是	杨勤文	
	27	是	正常	无	是	杨勤文	
	28	是	正常	无	是	杨勤文	
	29	是	正常	无	是	杨勤文	
	31	是	正常	无	是	杨勤文	
	31	是	正常	无	是	杨勤文	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿“防尘喷淋系统运行记录

地点：洗选厂地面风选车间

2021	年	喷淋系统 是否开启	喷淋系统 运行情况	喷淋系统 有无异常	喷淋水质是 否符合要求	巡查人员	备注
9	1	是	正常	无	是	孙力	
	2	是	正常	无	是	孙力	
	3	是	正常	无	是	孙力	
	4	是	正常	无	是	孙力	
	5	是	正常	无	是	孙力	
	6	是	正常	无	是	孙力	
	7	是	正常	无	是	孙力	
	8	是	正常	无	是	孙力	
	9	是	正常	无	是	孙力	
	10	是	正常	无	是	孙力	
	11	是	正常	无	是	孙力	
	12	是	正常	无	是	孙力	
	13	是	正常	无	是	孙力	
	14	是	正常	无	是	孙力	
	15	是	正常	无	是	孙力	
	16	是	正常	无	是	孙力	
	17	是	正常	无	是	孙力	
	18	是	正常	无	是	孙力	
	19	是	正常	无	是	孙力	
	20	是	正常	无	是	孙力	
	21	是	正常	无	是	孙力	
	22	是	正常	无	是	孙力	
	23	是	正常	无	是	孙力	
	24	是	正常	无	是	孙力	
	25	是	正常	无	是	孙力	
	26	是	正常	无	是	孙力	
	27	是	正常	无	是	孙力	
	28	是	正常	无	是	孙力	
	29	是	正常	无	是	孙力	
	30	是	正常	无	是	孙力	
		是	正常	无	是	孙力	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统运行记录

地点：洗选厂地面风选车间

2021年		喷淋系统 是否开启	喷淋系统 运行情况	喷淋系统 有无异常	喷淋水质是 否符合要求	巡查人员	备注
月	日						
10	1	是	正常	无	是	余峰	
	2	是	正常	无	是	余峰	
	3	是	正常	无	是	余峰	
	4	是	正常	无	是	余峰	
	5	是	正常	无	是	余峰	
	6	是	正常	无	是	余峰	
	7	是	正常	无	是	余峰	
	8	是	正常	无	是	余峰	
	9	是	正常	无	是	杨勤文	
	10	是	正常	无	是	杨勤文	
	11	是	正常	无	是	杨勤文	
	12	是	正常	无	是	杨勤文	
	13	是	正常	无	是	杨勤文	
	14	是	正常	无	是	杨勤文	
	15	是	正常	无	是	王强	
	16	是	正常	无	是	王强	
	17	是	正常	无	是	王强	
	18	是	正常	无	是	王强	
	19	是	正常	无	是	王强	
	20	是	正常	无	是	王强	
	21	是	正常	无	是	王强	
	22	是	正常	无	是	张思义	
	23	是	正常	无	是	张思义	
	24	是	正常	无	是	张思义	
	25	是	正常	无	是	张思义	
	26	是	正常	无	是	张思义	
	27	是	正常	无	是	张思义	
	28	是	正常	无	是	张思义	
	29	是	正常	无	是	张思义	
	30	是	正常	无	是	张思义	
	31	是	正常	无	是	张思义	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统运行记录

地点：洗选厂地面风选车间

2021年		喷淋系统是否开启	喷淋系统运行情况	喷淋系统有无异常	喷淋水质是否符合要求	巡查人员	备注
月	日						
11	1	是	正常	无	是	张方	
	2	是	正常	无	是	张方	
	3	是	正常	无	是	张方	
	4	是	正常	无	是	张方	
	5	是	正常	无	是	张方	
	6	是	正常	无	是	张方	
	7	是	正常	无	是	张方	
	8	是	正常	无	是	张方	
	9	是	正常	无	是	张方	
	10	是	正常	无	是	张方	
	11	是	正常	无	是	张方	
	12	是	正常	无	是	张方	
	13	是	正常	无	是	张方	
	14	是	正常	无	是	张方	
	15	是	正常	无	是	张方	
	16	是	正常	无	是	张方	
	17	是	正常	无	是	张方	
	18	是	正常	无	是	张方	
	19	是	正常	无	是	张方	
	20	是	正常	无	是	张方	
	21	是	正常	无	是	张方	
	22	是	正常	无	是	张方	
	23	是	正常	无	是	张方	
	24	是	正常	无	是	张方	
	25	是	正常	无	是	张方	
	26	是	正常	无	是	张方	
	27	是	正常	无	是	张方	
	28	是	正常	无	是	张方	
	29	是	正常	无	是	张方	
	30	是	正常	无	是	张方	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统运行记录

地点：洗选厂地面风选车间

2021年		喷淋系统 是否开启	喷淋系统 运行情况	喷淋系统 有无异常	喷淋水质是 否符合要求	巡查人员	备注
月	日						
12	1	是	正	无	是	祝	
	2	是	正	无	是	祝	
	3	是	正	无	是	祝	
	4	是	正	无	是	祝	
	5	是	正	无	是	祝	
	6	是	正	无	是	祝	
	7	是	正	无	是	祝	
	8	是	正	无	是	余	
	9	是	正	无	是	余	
	10	是	正	无	是	余	
	11	是	正	无	是	余	
	12	是	正	无	是	余	
	13	是	正	无	是	余	
	14	是	正	无	是	余	
	15	是	正	无	是	王	
	16	是	正	无	是	王	
	17	是	正	无	是	王	
	18	是	正	无	是	王	
	19	是	正	无	是	王	
	20	是	正	无	是	王	
	21	是	正	无	是	王	
	22	是	正	无	是	王	
	23	是	正	无	是	王	
	24	是	正	无	是	王	
	25	是	正	无	是	王	
	26	是	正	无	是	王	
	27	是	正	无	是	王	
	28	是	正	无	是	王	
	29	是	正	无	是	王	
	30	是	正	无	是	王	
	31	是	正	无	是	王	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统日检记录

地点：洗选厂地面风选车间

2021年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
1	1	是	无	无	是	王强	
1	2	是	无	无	是	王强	
1	3	是	无	无	是	王强	
1	4	是	无	无	是	王强	
1	5	是	无	无	是	王强	
1	6	是	无	无	是	王强	
1	7	是	无	无	是	王强	
1	8	是	无	无	是	王强	
1	9	是	无	无	是	王强	
1	10	是	无	无	是	王强	
1	11	是	无	无	是	王强	
1	12	是	无	无	是	王强	
1	13	是	无	无	是	王强	
1	14	是	无	无	是	王强	
1	15	是	无	无	是	王强	
1	16	是	无	无	是	王强	
1	17	是	无	无	是	王强	
1	18	是	无	无	是	王强	
1	19	是	无	无	是	王强	
1	20	是	无	无	是	王强	
1	21	是	无	无	是	王强	
1	22	是	无	无	是	王强	
1	23	是	无	无	是	王强	
1	24	是	无	无	是	王强	
1	25	是	无	无	是	王强	
1	26	是	无	无	是	王强	
1	27	是	无	无	是	王强	
1	28	是	无	无	是	王强	
1	29	是	无	无	是	王强	
1	30	是	无	无	是	王强	
1	31	是	无	无	是	王强	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统日检记录

地点：洗选厂地面风选车间

2021 年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
2	1	是	无	无	是	杨敬文	
	2	是	无	无	是	杨敬文	
	3	是	无	无	是	杨敬文	
	4	是	无	无	是	杨敬文	
	5	是	无	无	是	祝勇	
	6	是	无	无	是	祝勇	
	7	是	无	无	是	祝勇	
	8	是	无	无	是	祝勇	
	9						春节检修
	10						——
	11						——
	12						——
	13						——
	14						——
	15						——
	16						——
	17						——
	18						——
	19						——
	20						——
	21						——
	22	是	无	无	是	祝勇	
	23	是	无	无	是	祝勇	
	24	是	无	无	是	祝勇	
	25	是	无	无	是	王强	
	26	是	无	无	是	王强	
	27	是	无	无	是	王强	
	28	是	无	无	是	王强	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统日检记录

地点：洗选厂地面风选车间

2021年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
3	1	是	无	无	是	刘刚	
	2	是	无	无	是	刘刚	
	3	是	无	无	是	刘刚	
	4	是	无	无	是	刘刚	
	5	是	无	无	是	刘刚	
	6	是	无	无	是	刘刚	
	7	是	无	无	是	刘刚	
	8	是	无	无	是	刘刚	
	9	是	无	无	是	刘刚	
	10	是	无	无	是	刘刚	
	11	是	无	无	是	刘刚	
	12	是	无	无	是	刘刚	
	13	是	无	无	是	刘刚	
	14	是	无	无	是	刘刚	
	15	是	无	无	是	刘刚	
	16	是	无	无	是	刘刚	
	17	是	无	无	是	刘刚	
	18	是	无	无	是	刘刚	
	19	是	无	无	是	刘刚	
	20	是	无	无	是	刘刚	
	21	是	无	无	是	刘刚	
	22	是	无	无	是	刘刚	
	23	是	无	无	是	刘刚	
	24	是	无	无	是	刘刚	
	25	是	无	无	是	刘刚	
	26	是	无	无	是	刘刚	
	27	是	无	无	是	刘刚	
	28	是	无	无	是	刘刚	
	29	是	无	无	是	刘刚	
	30	是	无	无	是	刘刚	
	31	是	无	无	是	刘刚	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统日检记录

地点：洗选厂地面风选车间

2021 年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
4	1	是	无	无	是	王强	
	2	是	无	无	是	王强	
	3	是	无	无	是	王强	
	4	是	无	无	是	王强	
	5	是	无	无	是	王强	
	6	是	无	无	是	王强	
	7	是	无	无	是	王强	
	8	是	无	无	是	金峰	
	9	是	无	无	是	金峰	
	10	是	无	无	是	金峰	
	11	是	无	无	是	金峰	
	12	是	无	无	是	金峰	
	13	是	无	无	是	金峰	
	14	是	无	无	是	金峰	
	15	是	无	无	是	张恩义	
	16	是	无	无	是	张恩义	
	17	是	无	无	是	张恩义	
	18	是	无	无	是	张恩义	
	19	是	无	无	是	张恩义	
	20	是	无	无	是	张恩义	
	21	是	无	无	是	张恩义	
	22	是	无	无	是	杨毅	
	23	是	无	无	是	杨毅	
	24	是	无	无	是	杨毅	
	25	是	无	无	是	杨毅	
	26	是	无	无	是	杨毅	
	27	是	无	无	是	杨毅	
	28	是	无	无	是	杨毅	
	29	是	无	无	是	祝常	
	30	是	无	无	是	祝常	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统日检记录

地点：洗选厂地面风选车间

2022年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
5	1	是	无	无	是	胡晓凡	
	2	是	无	无	是	胡晓凡	
	3	是	无	无	是	胡晓凡	
	4	是	无	无	是	胡晓凡	
	5	是	无	无	是	胡晓凡	
	6	是	无	无	是	胡晓凡	
	7	是	无	无	是	胡晓凡	
	8	是	无	无	是	徐江杨	
	9	是	无	无	是	徐江杨	
	10	是	无	无	是	徐江杨	
	11	是	无	无	是	徐江杨	
	12	是	无	无	是	徐江杨	
	13	是	无	无	是	徐江杨	
	14	是	无	无	是	徐江杨	
	15	是	无	无	是	徐江杨	
	16	是	无	无	是	徐江杨	
	17	是	无	无	是	胡晓凡	
	18	是	无	无	是	胡晓凡	
	19	是	无	无	是	胡晓凡	
	20	是	无	无	是	胡晓凡	
	21	是	无	无	是	胡晓凡	
	22	是	无	无	是	胡晓凡	
	23	是	无	无	是	胡晓凡	
	24	是	无	无	是	胡晓凡	
	25	是	无	无	是	胡晓凡	
	26	是	无	无	是	胡晓凡	
	27	是	无	无	是	胡晓凡	
	28	是	无	无	是	胡晓凡	
	29	是	无	无	是	胡晓凡	
	30	是	无	无	是	胡晓凡	
	31	是	无	无	是	胡晓凡	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统日检记录

地点：洗选厂地面风选车间

2021 年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
6	1	是	无	无	是	杨勤文	
	2	是	无	无	是	杨勤文	
	3	是	无	无	是	祝勇	
	4	是	无	无	是	祝勇	
	5	是	无	无	是	祝勇	
	6	是	无	无	是	祝勇	
	7	是	无	无	是	祝勇	
	8	是	无	无	是	祝勇	
	9	是	无	无	是	祝勇	
	10	是	无	无	是	王强	
	11	是	无	无	是	王强	
	12	是	无	无	是	王强	
	13	是	无	无	是	王强	
	14	是	无	无	是	王强	
	15	是	无	无	是	王强	
	16	是	无	无	是	王强	
	17	是	无	无	是	余峰	
	18	是	无	无	是	余峰	
	19	是	无	无	是	余峰	
	20	是	无	无	是	余峰	
	21	是	无	无	是	余峰	
	22	是	无	无	是	余峰	
	23	是	无	无	是	余峰	
	24	是	无	无	是	张思义	
	25	是	无	无	是	张思义	
	26	是	无	无	是	张思义	
	27	是	无	无	是	张思义	
	28	是	无	无	是	张思义	
	29	是	无	无	是	张思义	
	30	是	无	无	是	张思义	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统日检记录

地点：洗选厂地面风选车间

2021年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
7	1	是	无	无	是	邓凯	
	2	是	无	无	是	邓凯	
	3	是	无	无	是	邓凯	
	4	是	无	无	是	邓凯	
	5	是	无	无	是	邓凯	
	6	是	无	无	是	邓凯	
	7	是	无	无	是	邓凯	
	8	是	无	无	是	邓凯	
	9	是	无	无	是	邓凯	
	10	是	无	无	是	邓凯	
	11	是	无	无	是	邓凯	
	12	是	无	无	是	邓凯	
	13	是	无	无	是	邓凯	
	14	是	无	无	是	邓凯	
	15	是	无	无	是	邓凯	
	16	是	无	无	是	侯江松	
	17	是	无	无	是	侯江松	
	18	是	无	无	是	侯江松	
	19	是	无	无	是	侯江松	
	20	是	无	无	是	侯江松	
	21	是	无	无	是	侯江松	
	22	是	无	无	是	侯江松	
	23	是	无	无	是	邓凯	
	24	是	无	无	是	邓凯	
	25	是	无	无	是	邓凯	
	26	是	无	无	是	邓凯	
	27	是	无	无	是	邓凯	
	28	是	无	无	是	邓凯	
	29	是	无	无	是	邓凯	
	30	是	无	无	是	邓凯	
	31	是	无	无	是	邓凯	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统日检记录

地点：洗选厂地面风选车间

2021 年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
8	1	是	无	无	是	张思义	
	2	是	无	无	是	张思义	
	3	是	无	无	是	张思义	
	4	是	无	无	是	张思义	
	5	是	无	无	是	张思义	
	6	是	无	无	是	杨勤文	
	7	是	无	无	是	杨勤文	
	8	是	无	无	是	杨勤文	
	9	是	无	无	是	杨勤文	
	10	是	无	无	是	杨勤文	
	11	是	无	无	是	杨勤文	
	12	是	无	无	是	祝常	
	13	是	无	无	是	祝常	
	14	是	无	无	是	祝常	
	15	是	无	无	是	祝常	
	16	是	无	无	是	祝常	
	17	是	无	无	是	祝常	
	18	是	无	无	是	祝常	
	19	是	无	无	是	王强	
	20	是	无	无	是	王强	
	21	是	无	无	是	王强	
	22	是	无	无	是	王强	
	23	是	无	无	是	王强	
	24	是	无	无	是	王强	
	25	是	无	无	是	王强	
	26	是	无	无	是	余峰	
	27	是	无	无	是	余峰	
	28	是	无	无	是	余峰	
	29	是	无	无	是	余峰	
	30	是	无	无	是	余峰	
	31	是	无	无	是	余峰	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防主喷淋系统日检记录

地点：洗选厂地面风选车间

2021年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
9	1	是	无	无	是	王浩	
	2	是	无	无	是	王浩	
	3	是	无	无	是	王浩	
	4	是	无	无	是	王浩	
	5	是	无	无	是	王浩	
	6	是	无	无	是	王浩	
	7	是	无	无	是	王浩	
	8	是	无	无	是	徐江杨	
	9	是	无	无	是	徐江杨	
	10	是	无	无	是	徐江杨	
	11	是	无	无	是	徐江杨	
	12	是	无	无	是	徐江杨	
	13	是	无	无	是	徐江杨	
	14	是	无	无	是	徐江杨	
	15	是	无	无	是	徐江杨	
	16	是	无	无	是	徐江杨	
	17	是	无	无	是	王浩	
	18	是	无	无	是	王浩	
	19	是	无	无	是	王浩	
	20	是	无	无	是	王浩	
	21	是	无	无	是	王浩	
	22	是	无	无	是	王浩	
	23	是	无	无	是	王浩	
	24	是	无	无	是	王浩	
	25	是	无	无	是	王浩	
	26	是	无	无	是	王浩	
	27	是	无	无	是	王浩	
	28	是	无	无	是	王浩	
	29	是	无	无	是	王浩	
	30	是	无	无	是	王浩	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统日检记录

地点：洗选厂地面风选车间

2021 年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
10	1	是	无	无	是	余峰	
	2	是	无	无	是	余峰	
	3	是	无	无	是	余峰	
	4	是	无	无	是	余峰	
	5	是	无	无	是	余峰	
	6	是	无	无	是	余峰	
	7	是	无	无	是	张恩义	
	8	是	无	无	是	张恩义	
	9	是	无	无	是	张恩义	
	10	是	无	无	是	张恩义	
	11	是	无	无	是	张恩义	
	12	是	无	无	是	张恩义	
	13	是	无	无	是	张恩义	
	14	是	无	无	是	杨新文	
	15	是	无	无	是	杨新文	
	16	是	无	无	是	杨新文	
	17	是	无	无	是	杨新文	
	18	是	无	无	是	杨新文	
	19	是	无	无	是	杨新文	
	20	是	无	无	是	杨新文	
	21	是	无	无	是	祝勇	
	22	是	无	无	是	祝勇	
	23	是	无	无	是	祝勇	
	24	是	无	无	是	祝勇	
	25	是	无	无	是	祝勇	
	26	是	无	无	是	祝勇	
	27	是	无	无	是	祝勇	
	28	是	无	无	是	王强	
	29	是	无	无	是	王强	
	30	是	无	无	是	王强	
	31	是	无	无	是	王强	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统日检记录

地点：洗选厂地面风选车间

2021年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
11	1	是	无	无	是	刘明	
	2	是	无	无	是	刘明	
	3	是	无	无	是	刘明	
	4	是	无	无	是	刘明	
	5	是	无	无	是	刘明	
	6	是	无	无	是	刘明	
	7	是	无	无	是	刘明	
	8	是	无	无	是	徐江书	
	9	是	无	无	是	徐江书	
	10	是	无	无	是	徐江书	
	11	是	无	无	是	徐江书	
	12	是	无	无	是	徐江书	
	13	是	无	无	是	徐江书	
	14	是	无	无	是	徐江书	
	15	是	无	无	是	徐江书	
	16	是	无	无	是	徐江书	
	17	是	无	无	是	刘明	
	18	是	无	无	是	刘明	
	19	是	无	无	是	刘明	
	20	是	无	无	是	刘明	
	21	是	无	无	是	刘明	
	22	是	无	无	是	刘明	
	23	是	无	无	是	刘明	
	24	是	无	无	是	刘明	
	25	是	无	无	是	刘明	
	26	是	无	无	是	徐江书	
	27	是	无	无	是	徐江书	
	28	是	无	无	是	徐江书	
	29	是	无	无	是	徐江书	
	30	是	无	无	是	徐江书	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿防尘喷淋系统日检记录

地点：洗选厂地面风选车间

2024 年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	喷头有无堵塞	喷淋效果是否符合要求		
12	1	是	无	无	是	祝常	
	2	是	无	无	是	王强	
	3	是	无	无	是	王强	
	4	是	无	无	是	王强	
	5	是	无	无	是	王强	
	6	是	无	无	是	王强	
	7	是	无	无	是	王强	
	8	是	无	无	是	王强	
	9	是	无	无	是	李峰	
	10	是	无	无	是	李峰	
	11	是	无	无	是	李峰	
	12	是	无	无	是	李峰	
	13	是	无	无	是	李峰	
	14	是	无	无	是	李峰	
	15	是	无	无	是	李峰	
	16	是	无	无	是	张思义	
	17	是	无	无	是	张思义	
	18	是	无	无	是	张思义	
	19	是	无	无	是	张思义	
	20	是	无	无	是	张思义	
	21	是	无	无	是	张思义	
	22	是	无	无	是	张思义	
	23	是	无	无	是	杨勤义	
	24	是	无	无	是	杨勤义	
	25	是	无	无	是	杨勤义	
	26	是	无	无	是	杨勤义	
	27	是	无	无	是	杨勤义	
	28	是	无	无	是	杨勤义	
	29	是	无	无	是	杨勤义	
	30	是	无	无	是	祝常	
	31	是	无	无	是	祝常	



扫描全能王 创建